



Один раз в месяц - оставьте батарею подключённой ещё на 2–3 часа после полной зарядки до 100%

Это нужно для автоматической балансировки ячеек — важной процедуры, которая продлевает срок службы и сохраняет ёмкость



Уровень заряда

Перед работой: батарея должна быть полностью заряжена



Состояние разъемов

Плотное соединение, без пыли, влаги и повреждений



Сигналы BMS

Не игнорируй — сообщи механику или ответственному специалисту



Режим хранения

Заряд 50-70%, сухое место, +5...+25°C, не на полу

**Есть сигнал от батареи? Звони в сервис:
+7 (495) 908-99-76**